TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR Preparado 06/11/2026 Viernes 6 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En cítricos, revise la estaca antes de alargar el riego

Aplicación: Limón y otros cítricos con microaspersión; revisión de emisores y soportes.

Una parte del suelo puede recibir poca agua aunque el sistema encienda a la hora prevista. Antes de alargar el turno de todo el sector, observe los microaspersores: un soporte desplazado puede cambiar hacia dónde se distribuye el agua. Corregir el funcionamiento exige mirar el equipo mientras opera.

Observe los soportes en operación. La guía de mantenimiento de FAWN, de UF/IFAS, advierte que una estaca de microaspersor derribada distorsiona marcadamente el patrón. Recomienda detectar el problema observando los emisores mientras funcionan. Recorra el sector sin tocar componentes en movimiento y registre soportes inclinados, fugas o distribución anormal. No confunda ese mantenimiento con rediseñar la ubicación de todos los emisores del huerto. [1]

Distinga inclinación y obstrucción. El material de G-CREWS para Granada recomienda comprobar que cada microaspersor entregue agua y no esté obstruido, además de mantener la filtración. Una estaca recta no garantiza un emisor en buen estado. Anote qué observó y solicite revisión del componente correspondiente. Si se requiere manipularlo, detenga el sector y siga las instrucciones del equipo; no agrande la salida ni improvise un recambio que cambie su funcionamiento. [2]

Compruebe después de reparar. Reanude la observación tras el ajuste autorizado y compare con el funcionamiento previsto. El folleto caribeño aporta principios generales de mantenimiento, no un

diseño específico para limón; FAWN sí aborda sistemas de cítricos. Ninguna de estas observaciones fija por sí sola la duración necesaria del riego. Mantenga aparte el seguimiento de humedad y no compense una avería localizada aumentando el tiempo de todos los árboles. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, durante un riego normal, registre los emisores con soporte desplazado o salida anormal y marque su ubicación. Programe la revisión con el responsable y confirme que el sector esté detenido antes de manipularlos. Después, observe de nuevo su distribución y anote la reparación. Revise la programación solo con el sistema funcionando como corresponde.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] FAWN, [2] GIZ.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En cítricos, revise la estaca antes de alargar el riego



Observación de un soporte de microaspersor desplazado en cítricos. Ilustración generada; equipo detenido, sin indicar modelo, ángulo o posición de instalación recomendados.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 06/11/2026.